

Tetőfedő szakvélemény

Helyszín: Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom utca 1.

Tornaterem:

Szigetelt lapostető, melyen minimum 8-12 m² felület javítása, felújítása szükséges.

Probléma: a nap és az uv sugárzás hatására a szigetelő anyag megrepedt, elgyengült, ezért a víz beszivárog a fedőanyag alá és átszivárog a födémén is.

Ez a probléma egészében az összes lapostetős épületre: kis tornaterem, öltözők, folyosó, étkező, kazánház vonatkozik.

Ezeknek a helyiségeknek a tetején lévő legutóbbi felújításkor felhordott kenhető szigetelő anyag az uv hatására már elvékonyodott és több helyen is megsérült, felvált és emiatt ázik be az objektum teteje.

Üllő, 2019.03.21.

Szakértő cég képviselője



SZÚCS az ACS KFT.
2211 Vasad, Rózsahegy 3.
Adószám: 14781201-2-13
Tel.: 06-30-9718-409
E-mail: fakotes2009@gmail.com